＜重要なお知らせ＞

2021 年 11 月 22 日

株式会社　小森コーポレーション
サービス技術本部

ＫＯＭＯＲＩサービスパーツの供給遅延に関するお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
世界中で新型コロナウイルスの脅威が継続する中、半導体不足に伴う電子部品の入荷遅れ、樹脂材や原材料不足による部品の入荷遅れ、コンテナ不足に起因する物流遅延などの影響で、平時より多くの調達期間を要しており、お客様にご迷惑をお掛けしておりますことを心よりお詫び申し上げます。

各サプライヤに対して、事前発注など様々な手を尽くしておりますが、通常調達期間 2 カ月程度の部品が 6~12 カ月となっております。

部品の確保に全力を挙げ、一日も早くお客様にお届けできるよう、全社を挙げて取り組んでおりますが、現在調達困難部品を、以下のとおりご案内いたします。

ベアリング類	カムフォロアー、スラストベアリング、ボールベアリング（ＵＶ用）
加工部品	超硬チップ、爪軸、チェーンガイド、版万力ＡＳＳＹ、クラッチ 胴カム類、給水、インキロール鉄芯、爪竿ＡＳＳＹ
市販部品	タッチチューブ、ホースバンド、ＭＩＤオイルホース、LED 照明 レーザーセンサー、ファイバーセンサー、近接スイッチ、光電センサー
盤内部品	ドライバ、ファインコントロール基板、VIC 基板_MODBUS 仕様 インバータ、ソリッドステートリレー、セーフティリレー、ソケット 端子台、セーフティ・コンポーネント、ファイバアンプ、コネクタ パソコン

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げますと共に、今後とも当社製品をご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

以上